Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Eu_01 Alte Schäferei **Gemeinde: Stadt Eutin**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein	Nur Bank	ja	nein	ja	ja	nein	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W+L	Gesamt-kosten (Euro)
neu anlegen	neu aufstellen	---	Miet-WC aufstellen	---	---	neu aufstellen	s. KonzeptBeschil derung	
12.000	1.000	0	1.100	0	0	2.700	---	**16.800**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle gut geeignet. Schwimmsteg installieren, um Uferbeschädigungen zu minimieren. Schutzdach bietet ausreichend Platz für TBK. Optionale Maßnahme (Kosten nicht imKonzept enthalten): Weg an der Einsetzstelle befestigen.					
Verantwortlichkeit	Stadt Eutin					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Eu_15 Wohnmobilpark **Gemeinde: Stadt Eutin**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nur Fahrgast-schifffahrt	ja	nein (n. erf.)	ja (Wo-Mo)	ja	ja	ja	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
ergänzen	---	---	WC WoMo zugänglich machen	Weg zum Anleger ausweisen	---	erneuern	s. KonzeptBeschil derung	
12.000	0	0	0	1.500	0	2.700	---	**16.200**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Steg ca. 90 cm über Wasseroberfläche, nur für Fahrgastschifffahrt geeignet, bei Nässe spiegelglatt. Ohne Neubau eines Ergänzungsstegs (ggf. Steg-Treppen am vorhandenen Steg) nicht für Paddler nutzbar bzw. nicht als Ein-/Aussetzstelle geeignet. WCs derzeit nur für angemeldete Reisemobil-Nutzer zugänglich. Öffentlicher Parkplatz „Alter Bauhof" ca. 450 Meter Fußweg entfernt. Zuweg vom Parkplatz zum Anleger ergänzen (ca. 5 Standorte).					
Verantwortlichkeit	Stadt Eutin					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung		1/4-jährlich	X	1/2 -jährlich		jährlich
Priorität		hoch	X	mittel		gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Eu_03 Stadtbucht Eutin **Gemeinde: Stadt Eutin**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja	ja	nein (n. erf.)	ja	ja	ja	nein	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	---	---	ausschildern	---	---	erneuern	s. KonzeptBeschilderung	
0	0	0	300	0	0	2.700	---	**3.000**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle gut geeignet. Parkplatzkapazitäten eher gering. Optionale Maßnahme (Kosten nicht im Konzept enthalten): WC-Container sind innen gepflegt, aber außen unansehnlich. Anstrich empfehlenswert.					
Verantwortlichkeit	Stadt Eutin					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Eu_04 Schwimmhalle Eutin **Gemeinde: Stadt Eutin**

Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja	ja (Schaden)	nein	ja	ja	ja	ja	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	erneuern	Neu aufstellen	ausschildern (Schwimmhalle)	---	---	erneuern	s. KonzeptBeschilderung	
0	1.000	3.800	100	0	0	2.700	---	**7.600**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle sehr gut geeignet. Auch Spielplatz vorhanden. Schutzdach: Unterstellmöglichkeit am Schwimmbad					
Verantwortlichkeit	Stadt Eutin					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Eu_05 Fissauer Mühle **Gemeinde: Stadt Eutin**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja	ja (Schaden)	nein	nein	ja	ja	ja	Ja (GW)	Ja (GW)

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	erneuern	Neu aufstellen	Miet-WC aufstellen	---	---	erneuern	s. KonzeptBeschilderung	
0	1.000	3.800	1.100	0	0	2.700	---	**2.700**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle sehr gut geeignet.					
Verantwortlichkeit	Stadt Eutin					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Eu_06 Fissauer Fährhaus **Gemeinde: Stadt Eutin**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja Schaden	ja (Schaden)	nein (n. erf.)	nein	nein	ja	ja	nein	Ja (GW)

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
erneuern	erneuern	---	Nette Toilette prüfen u. ausschildern	P-Option Gastro prüfen	---	erneuern	s. KonzeptBeschilderung	
12.000	1.000	0	300	0	0	2.700	---	**16.000**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle geeignet. Vorhandener Steg ist zwingend erneuerungsbedürftig, da defekt und rutschig.Gastronomie vorhanden; nette Toilette anfragen (Fissauer Fährhaus). Geringe Kapazität an Parkplätzen. Option zur Nutzung der Parkplätze am Fährhaus prüfen.					
Verantwortlichkeit	Stadt Eutin					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung		1/4-jährlich	X	1/2 -jährlich		jährlich
Priorität	X	hoch		mittel		gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Eu_09 Sielbeck 1 **Gemeinde: Stadt Eutin**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein	ja	nein (n. erf.)	nein	ja	ja	ja	ja	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Neu anlegen	---	---	Miet-WC aufstellen	---	---	erneuern	s. KonzeptBeschilderung	
12.000	0	0	1.100	0	0	2.700	---	**15.800**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle geeignet. Geringe Kapazität an Parkplätzen. Wegweiser für Kfz-Verkehr fehlt.					
Verantwortlichkeit	Stadt Eutin					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Ma_05 Klaus-Groth-Weg **Gemeinde: Malente**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
Nein (Strand)	nein	nein	ja	ja	ja	ja	nein	Ja (GW)

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Schild f. Anlegefl.	Neu aufstellen	Neu aufstellen	---	---	---	Neu aufstellen	s. KonzeptBeschilderung	
300	1.000	3.800	0	0	0	2.700	---	**7.800**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle gut geeignet. Anlegen am Strand möglich, daher ist ein Steg verzichtbar. Es sollte ein Hinweisschild aufgestellt werden, das die Anlegefläche für Wasserwanderer kennzeichnet, um Konflikte mit Badegästen zu vermeiden.					
Verantwortlichkeit	Gemeinde Malente					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Ma_06 Janusallee **Gemeinde: Malente**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja Schaden	ja	nein (n. erf.)	ja	ja	ja	nein	nein	Ja (GW)

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
erneuern	---	---	---	---	---	Neu aufstellen	s. KonzeptBeschilderung	
12.000	0	0	100	0	0	2.700	---	**14.800**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle sehr gut geeignet. Steg durch Schwimmsteg ersetzen.					
Verantwortlichkeit	Gemeinde Malente					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Ma_10 Gremsmühle, Eutiner Str. Gemeinde: Malente



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja Schaden	ja Schaden	nein (n. erf.)	ja	ja	ja	ja	ja	Ja (GW)

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
erneuern	erneuern	---	Ausschildern (150 m)	---	---	erneuern	s. KonzeptBeschilderg.	
12.000	1.000	0	100	0	0	2.700	---	**15.800**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle bedingtgeeignet, da Halten mit dem Pkw schlecht möglich. Schmaler Fußweg für Transport der Boote ab Parkdeck					
Verantwortlichkeit	Gemeinde Malente					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Ma_11 Hindenburgallee **Gemeinde: Malente**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja Schaden	nein (n. erf.)	nein (n. erf.)	ja	nein	ja	nein	ja	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
In Stand setzen	---	---	Ausschildern (120 m)	---	---	erneuern	s. KonzeptBeschilderg.	
10.000	0	0	100	0	0	2.700	---	**12.800**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als zentrale Ein-/Aussetzstelle in Bad Malente wichtig, jedoch nur bedingtgeeignet, da Parkplatz fehlt und Halten mit dem Pkw nicht möglich. Da geeignete Alternativen fehlen, bleiben nur Verbesserungen im gegebenen Rahmen. Siehe Anlage S. 2					
Verantwortlichkeit	Gemeinde Malente					
Mitwirkung / Partner	Bootshaus					
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Herr Cornils informierte zu geplanten Baumaßnahmen (telefonisch am 10.07.2019):

- Kanu-Anleger (schräge Rampe) ca. 40 m südlich vom Bootshaus am Strand
- Neues Toilettengebäude – öffentliche Toilette ist veraltet
- Imbiss mit Fischbrötchen, Pommes u.ä. als zusätzliches Angebot geplant
- Be- und Entladen für Kanutouristen an Diekseepromenademöglich

Herr Koch (Betreiber Bootshaus) (persönlich am 14.07.2019):
Konzept für Maßnahmen greife zu kurz! Es muss von der Gemeinde und von politischer Seite mehr getan werden, um Personal entsprechend unterbringen zu können. Derzeit gäbe es keinen vernünftigen Wohnraum in Malente, was das Gewinnen und Halten von Mitarbeitern erschwere. Aufbau und Erhalt touristischer Infrastruktur durch Leistungsanbieter erhalte zu geringes Interesse. Hier müsse viel mehr getan werden.

Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Ma_21 Landhaus Kasch **Gemeinde: Malente**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja	Ja (Gastro)	nein (n. erf.)	ja (Gastro)	ja	ja	ja	ja	Ja (GW)

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	---	---	Nette Toilette prüfen	---	---	erneuern	s. Konzept Beschilderg.	
0	0	0	0	0	0	2.700	---	**2.700**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle sehr gut geeignet, da Parken mit dem Pkw auf Parkplatz der Gastronomieausdrücklich erlaubt (laut persönlicher Anfrage im Mai 2019). Sehr gute Steganlage. Keine TBK, da Anleger direkt auf Gelände der Gastronomie. Option „Nette Toilette" sollte geprüft werden. Eine TBK nahe des Steges wäre wünschenswert.					
Verantwortlichkeit	Gemeinde Malente					
Mitwirkung / Partner	Eigentümer Landhaus Kasch					
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Bd_01 Fährhaus Niederkleveez **Gemeinde: Bösdorf**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja (Gastro)	ja (Gastro)	nein (n. erf.)	ja (Gastro)	ja	ja	ja	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	---	---	Nette Toilette prüfen	---	---	erneuern	s. Konzept Beschilderg.	
0	0	0	0	0	0	2.700	---	**2.700**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle gut geeignet, da derzeit Parken mit dem Pkw auf Parkplatz der Gastronomie möglich (gem. persönlicher Anfrage im Mai 2019). Keine TBK erforderlich, da Anleger direkt auf Gelände der Gastronomie und Gastronomie-TBK genutzt werden sollen. Option „Nette Toilette" muss geprüft werden.					
Verantwortlichkeit	Gemeinde Bösdorf					
Mitwirkung / Partner	Eigentümer Fährhaus Niederkleveez					
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Pl_09 Fegetasche **Gemeinde: Stadt Plön**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein	ja	nein (n. erf.)	ja	ja	ja	nein	Ja (GW)	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Neu anlegen	---	---	---	---	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
12.000	0	0	0	0	0	2.700	---	**14.700**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle sehr gut geeignet, da Parkenauf großem öffentlichen Parkplatz möglich. Öffentliche Toilette und Gastronomie vorhanden. Steg nicht zwingend, aber im Sinne eriner nutzergerechten An- und Ablegesituation(s. Kriterien des BMWi), erforderlich. Ohne Steg sollte ein Hinweisschild aufgestellt werden, das die Anlegestelle für Wasserwanderer kennzeichnet, um Konflikte mit Badegästen zu vermeiden.					
Verantwortlichkeit	Stadt Plön					
Mitwirkung / Partner	Tourist Info Großer Plöner See					
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Standort-Nr.: Pl_11 Gelände ehem. Fischerei Reese **Gemeinde: Stadt Plön**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja Schaden	ja Schaden	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Neu anlegen	2 neu aufstellen	Neu aufstellen	ausschildern	---	Neu aufstellen	erneuern	s. KonzeptBeschilderung	
12.000	2.000	3.800	100	0	300	2.700	---	**20.900**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle sehr gut geeignet.Stadt plant Ausbau des Geländes (Frau Backmann, Gf. Tourist Info Großer Plöner See). Anlage eines Schwimmstegs wird empfohlen. Gelbe Welle für Kanuten sollte nach Ausbau zusätzlich zu der Gelben Welle auf dem westlich angrenzenden Gelände des Segelhafens aufgetsellt werden.					
Verantwortlichkeit	Stadt Plön					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Pl_12 Am Bootshafen **Gemeinde: Stadt Plön**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja	Bänke	nein (n. erf.)	ja	ja	ja	nein	Ja (GW)	ja

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	Schließfächer einrichten	---	Ausschildern (+ Bahnhof)	---	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
0	xxx0	0	100	0	0	2.700	---	**2.780**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Sehr gute Ein-/Aussetzstelle.Parkenauf öffentlichem Parkplatz möglich. Öffentliche Toilette und Gastronomie im nahegelegenen Bahnhof vorhanden -> Ausschilderung erforderlich. Um einen längeren Stadtaufenthalt zu ermöglichen, besteht ein Bedarf an Schließfächern für mitgeführtes Gepäck und Wertsachen (ca. 5.000 € für zehn Schließfächer). Außerdem wird empfohlen, die Gäste hierzu informieren, dass bei extremem Niedrigwasser ein Umtragen zur Ein-/Aussetzstelle Stadtgrabenstraße (Pl_15) möglich ist. Ausschilderung der Umtragestrecke in beide Richtungen, siehe Konzept wasserseitige Beschilderung.					
Verantwortlichkeit	Stadt Plön					
Mitwirkung / Partner	Tourist Info Großer Plöner See					
Empfehlung Wartung	[ ] 1/4-jährlich		[X] 1/2 -jährlich		[ ] jährlich	
Priorität	[X] hoch		[ ] mittel		[ ] gering	

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Pl_15 Stadtgrabenstraße **Gemeinde: Stadt Plön**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein	neni	nein (n. erf.)	ja	ja	nein	nein	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Neu anlegen	Neu aufstellen	---	Ausschildern (+Zentrum)	---	Neu aufstellen	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
12.000	1.000	0	200	0	300	2.700	---	**16.200**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle gut geeignet. Parkenauf öffentlichem Parkplatz möglich. Öffentliche Toilette und Gastronomie in nahegelegener Fußgängerzonevorhanden -> Ausschilderung (2 Wegweiser). Derzeit nicht als Einsetzstelle ausgebaut. Der Ausbau wird sehr empfohlen, damit bei niedrigem Wasserstand von der Einsetzstelle Bootshafen hierher umtragen werden kann, und damit die beliebte Rundtour um Plön auch bei niedrigem Wasserstand im Sommer möglich ist. Ausschilderung der Umtragestreckein beide Richtungen, siehe Konzept wasserseitige Beschilderung.					
Verantwortlichkeit	Stadt Plön					
Mitwirkung / Partner	Tourist Info Großer Plöner See					
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Pl_18 Stadtseeweg **Gemeinde: Stadt Plön**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja Schaden	Nein	nein (n. erf.)	nein	ja	nein	ja	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Neu anlegen	Neu aufstellen	---	Miet-WC aufstellen	---	Neu aufstellen	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
12.000	1.000	0	1.100	0	300	2.700	---	**17.100**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle gut geeignet.					
Verantwortlichkeit	Stadt Plön					
Mitwirkung / Partner	Tourist Info Großer Plöner See					
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Pl_29 Imbiss am KPS **Gemeinde: Stadt Plön**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja	ja	nein (n. erf.)	ja	ja	ja	ja	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	---	---	---	Boden-markierung	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
0	0	0	0	1.000	0	2.700	---	**3.700**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelleaufgrund großer Parkfläche gut geeignet.Treppe zum Steg sehr steil. Maßnahme auf Wunsch vonVerleiher: Markierung einer Parkverbots-Fläche vor dem Stegzugang, da es hier häufig zu Konflikten beim Auf- u. Abladen der Boote kommt.					
Verantwortlichkeit	Stadt Plön					
Mitwirkung / Partner	Tourist Info Großer Plöner See					
Empfehlung Wartung		1/4-jährlich	**X**	1/2 -jährlich		jährlich
Priorität	**X**	hoch		mittel		gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: As_01 Fischerei Lasner **Gemeinde: Ascheberg**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja (Fischer)	ja (Gastro)	ja	ja	ja	ja	ja	Ja (GW)	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Nutzung sichern	---	---	Nette Toilette prüfen	---	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
0	0	0	0	0	0	2.700	---	**2.700**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle gut geeignet. Steg mit Gelber Welle gekennzeichnet, im Eigentum der Fischerei, öffentliche Nutzung vereinbaren/sichern. Anlegen auch direkt am Ufer möglich (kleiner Sandbereich). TBK durch Gastronomie ausreichend vorhanden.Kostenlose Zugänglichkeit WC prüfen.					
Verantwortlichkeit	Gemeinde Ascheberg					
Mitwirkung / Partner	Eigentümer Fischerei					
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: De_01 Campingpl. Seeblick **Gemeinde: Dersau**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein (Strand)	nein (n. erf.)	nein (n. erf.)	Ja (Gastro)	ja	ja	nein	Ja (GW)	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	---	---	ausschildern	---	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
0	0	0	300	0	0	2.700	---	**3.000**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle gut geeignet. Gelbe Welle vorhanden. Anlegen am Strand möglich, Steg nicht zwingend erforderlich. Mehrere Sitzbänke sowie Liegewiese vorhanden, Tische daher nicht erforderlich.Zugänglichkeit WC auf Campingplatz prüfen.					
Verantwortlichkeit	Gemeinde Dersau					
Mitwirkung / Partner	Eigentümer Campingplatz					
Empfehlung Wartung		1/4-jährlich	X	1/2 -jährlich		jährlich
Priorität	X	hoch		mittel		gering

Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Bo_01 Campingpl./Strand Bosau Gemeinde: Bosau



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein (Strand)	ja	nein (n. erf.)	ja	ja	ja	ja	Ja (GW)	Ja (GW)

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Schild f. Anlegefl.	---	---	ausschildern	---	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
300	0	0	300	0	0	2.700	---	**3.300**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle gut geeignet. Gelbe Welle vorhanden. Anlegen am Strand möglich, daher ist ein Steg verzichtbar. Es sollte ein Hinweisschild aufgestellt werden, das die Anlegefläche für Wasserwanderer kennzeichnet, um Konflikte mit Badegästen zu vermeiden. Zugänglichkeit WC auf Campingplatz prüfen.					
Verantwortlichkeit	Gemeinde Bosau					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung		1/4-jährlich	X	1/2 -jährlich		jährlich
Priorität	X	hoch		mittel		gering

Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Wa_06 Fischerei Bock **Gemeinde: Wahlstorf**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein (Ufer)	Ja (Gastro)	ja (n. erf.)	ja	ja	ja	Ja (eigene Tafel)	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	---	---	Neu ausschildern	---	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
0	0	0	100	0	0	2.700	---	**2.800**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstellegut geeignet, allerdings sehr steiler Weg zum Wasser.Anlegen am Ufer (Sandfläche) möglich, Steg nicht zwingend erforderlich.					
Verantwortlichkeit	Eigentümer Fischerei Bock					
Mitwirkung / Partner	Gemeinde Wahlstorf					
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Pr_07 Brunnenweg **Gemeinde: Stadt Preetz**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein	nein	nein (n. erf.)	nein	ja	ja	nein	ja	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Neu anlegen	Bank d. TBK ersetzen	---	Miet-WC aufstellen	---	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
12.000	1.000	0	1.100	0	0	2.700	---	**16.800**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle geeignet, allerdings wenig zur Verfügung stehender Parkraum. Steg nicht zwingend erforderlich. Vorschlag v. Herrn Birk (Stadt Preetz), die Ein-/Aussetzstelle ca. 200 m nördlich einzurichten (Seestraße, näher am Stadtkern) wurde geprüft und wird hier nicht priorisiert, da die Platzverhältnisse für KFZ (Anliefern/Abholen) noch beengter sind.An beiden Standorten ist mit ähnlichen Ausbaukosten zu rechnen.					
Verantwortlichkeit	Stadt Preetz					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Pr_08 Nord-Ostufer Kirchsee **Gemeinde: Stadt Preetz**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja	nein	nein (n. erf.)	ja	ja	nein	nein	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	Bank d. TBK ersetzen	---	ausschildern	---	aufstellen	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
0	1.000	0	100	0	300	2.700	---	**4.100**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstelle geeignet, allerdings wenig zur Verfügung stehender Parkraum. Zwei Ein-/Aussetzstellen sind am Kirchsee sinnvoll, mit dem Brunnenweg liegt eine am West- und eine am Ostufer.					
Verantwortlichkeit	Stadt Preetz					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: St_03 an B202 **Gemeinde: Stadt Schwentinental**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja zu schmal	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Steg verbreitern	Neu aufstellen	Neu aufstellen	Miet-WC aufstellen	Zuweg zum Steg	Auf-stellen	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
8.000	1.000	3.800	1.100	1.500	300	2.700	---	**18.400**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Wichtige und einzige Ein-/Aussetzstellezw. Preetz u. Schwentinental-Raisdorf. Mit KFZ und Anhänger (Verleiher) gut anfahrbar (kein ÖPNV). Extrem schmaler Steg nicht mehr zeitgemäß. Problem: Aufgrund starker Verkrautung und bei niedrigen Wasserständen ist ein Befahren des Abschnitts an der B202 zeitweise nicht mehr möglich (Verkrautungs-Problem im Rahmen des Konzepts nicht lösbar). Befestigung und Verbreiterung des wassergebundenen Wegsvom Parkplatz zur Einsetzstelle notwendig. Regelmäßige Wartung vor und während der Saison wichtig (Müllbeseitigung, Freischneiden der Schilder etc.).Kfz-Wegweiser besonders wichtig, um recht-zeitiges Abbiegen zu gewährleisten (Unfallgefahr!); s. Beschilderungskonzept.					
Verantwortlichkeit	Stadt Schwentinental					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	X	1/4-jährlich		1/2 -jährlich		jährlich
Priorität	X	hoch		mittel		gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: St_09 am Stauwehr **Gemeinde: Stadt Schwentinental**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja Schaden	nein	nein (n. erf.)	ja Schaden	ja	nein	nein	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Neu anlegen	Neu aufstellen	---	Ausschildern + in Stand setzen	---	Auf-stellen	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
12.000	1.000	0	300	0	300	2.700	---	**16.300**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Ein-/Aussetzstellenur mit Bootswagen erreichbar, da ca. 500 m Fußweg vom Parkplatz am Freibad entfernt.Prüfung/Klärung empfohlen, ob Durchfahrt für Kfz-Verkehr zur An- u. Ablieferung erlaubt werden kann. Informationen für ankommende Paddler (Wegweisung, Umtragestrecke) fehlen komplett und sind unbedingt zu ergänzen (s. Konzept Beschilderung). Steg in der Saison sehr „belagert" mit Tretbooten.					
Verantwortlichkeit	Stadt Schwentinental					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung		1/4-jährlich	X	1/2 -jährlich		jährlich
Priorität	X	hoch		mittel		gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: St_10 Oppendprfer Mühle **Gemeinde: Stadt Schwentinental u. Stadt Kiel**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein	nein	nein (n. erf.)	ja (Gastro)	ja (Gastro)	ja	nein	ja	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Neu anlegen	Bank d. TBK ersetzen	---	Nette Toil. prüfen	Einge-schränkt	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
0	1.000	0	0	2.500	0	2.700	---	**6.200**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Ein-/Aussetzstelle mit schwierigen Rahmenbedingungen, da nur privater Parkraum (Gastronomie) eingeschränkt zur Verfügung steht (Paddler nur geduldet). An- und Ablegen ist schwierig, da zeitweise starke Strömung herrscht und das Flussbett sehr steinig ist. Stegbau ist ebenfalls schwierig. Beibehaltung des natürlichen Zustandes ohne Steg aufgrund unterschiedlicher Wasserstände in früherem Konzept empfohlen. Weg zwischen Parkplatz und Einsetzstelle ausbauen und befestigen (s. Spalte Parkplatz). Gleichzeitig ist dies eine wichtige Ein-/Aussetzstelle, da erste mit Kfz anfahrbare Stelle westlich der langen Umtragestrecke.					
Verantwortlichkeit	Stadt Schwentinental u. Stadt Kiel (s. Katasterauszüge)					
Mitwirkung / Partner	Eigentümer Oppendorfer Mühle					
Empfehlung Wartung	[ ] 1/4-jährlich	[X] 1/2 -jährlich	[ ] jährlich			
Priorität	[X] hoch	[ ] mittel	[ ] gering			

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: St_15 Badestelle TSV Klausdorf Gemeinde: Stadt Schwentinental



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
nein	Ja (Schaden)	nein (n. erf.)	ja	ja	ja	nein	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
Neu anlegen	TBK erneuern	---	ausschildern	---	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
12.000	1.000	0	300	0	0	2.700	---	**16.000**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstellegeeignet,jedoch eingeschränkte Parkkapazitäten. Hohe Uferkante durch Stufensteg zugänglich machen. Zugang für Badegäste beachten. Regelung für verlässliche WC-Öffnung in Planung.					
Verantwortlichkeit	Stadt Schwentinental					
Mitwirkung / Partner	TSV Klausdorf					
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering

Entwicklungskonzept Wasserwanderweg Schwentine Maßnahmensteckbrief
Ein-/ Aussetzstelle

Standort-Nr.: Ki_04 Schwentinebrücke B502 **Gemeinde: Stadt Kiel**



Ist-Zustand

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-W	LSY-L
ja	nein (n. erf.)	nein (n. erf.)	nein	ja	ja	nein	nein	nein

Bewertung und Bedarfe

Steg	TBK	Schutzd.	WC	Parkpl.	Müll-E	Infotafel	LSY-Wu.L	Gesamt-kosten (Euro)
---	---	---	Nette Toilette prüfen u. ausschildern	---	---	Neu aufstellen	s. Konzept Beschilderg.	
0	0	0	300	0	0	2.700	---	**3.000**

Erläuterung zum Standort, bzw. zu der/den Maßnahmen	Als Ein-/Aussetzstellesehr gut geeignet,jedoch keine Aufenthaltsqualität durch starken Verkehrslärm. Nette Toilette (Restaurant Alte Mühle od. Schwentinetalfahrt) anfragen. Ansonsten Miet-WC aufstellen.					
Verantwortlichkeit	Stadt Kiel					
Mitwirkung / Partner						
Empfehlung Wartung	[ ]	1/4-jährlich	[X]	1/2 -jährlich	[ ]	jährlich
Priorität	[X]	hoch	[ ]	mittel	[ ]	gering